

Serviços de melhorias no prédio da Reitoria



<<<<<<< * Blocos de Concreto Intertravado

* Concreto armado para pilar, viga e laje FCK = 25MPA inclusive lançamento;
* Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4.

>>>>>>>



Serviços de melhorias no prédio da Reitoria



*** Piso em tábua corrida de madeira, espessura 2,5cm fixado em peças de madeira.**

*** Laje pré-moldada.**



Serviços de melhorias no prédio da Reitoria



<<<<<<< * Guarda corpo com corrimão para rampa em aço inox escovado.



>>>>>>> * Piso porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco.